

AirVape XS GO




User Manual

PACK & PUFF

- 1. Všechny jednotky Xs jsou pro vaše pohodlí vybaveny plně nabitými bateriemi.**
- 2. Doporučujeme vám, abyste si bylinu před naplněním komory namleli a komoru lehce zaplnili.**
- 3. Pro zapnutí/vypnutí zařízení stiskněte 3x rychle tlačítko napájení.**
- 4. Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud není zvolena teplota. (nejnižší, nejmenší kontrolka indikuje nejnižší teplotu) 215 stupňů Celsia, 207 stupňů Celsia, 198 stupňů Celsia, 190 stupňů Celsia, 182 stupňů Celsia.**
- 5. Dechová kontrolka signalizuje, že se jednotka zahřívá, stálé světlo ukazuje, že jednotka připravena k použití.**
- 6. Vdechujte přes náustek a užívejte si. Pro inhalaci nemusíte držet žádné tlačítko.**
- 7. Časovač bezpečnostního vypnutí, automaticky vypne vaporizér po 3 minutách používání**

www.canatura.com



TIPY A TRIKY

- 1. Po každém použití, jakmile zařízení vychladne, vyčistěte komoru pomocí kartáčku.**
- 2. Čištění náustku: rozeberte náustek a nechte jednotlivé části několik hodin namočené v alkoholu. Před opětovným složením náustku nechte díly vyschnout na vzduchu.**
- 3. Navštivte nás online a zaregistrujte svůj výrobek a získajte nejnovější informace o vappingu a příslušenství.**

Nabíjení

Nabíjejte váš AirVape XsGo pomocí přiloženého kabelu. Vložte nabíjecí kabel logem USB směrem nahoru. Opačné zasunutí kabelu může vést k poškození portu. Není zde kontrolka indikující, kdy je přístroj plně nabitý.

www.canatura.com

Autorská práva vyhrazena



EST. 2016

CANATURA

KONOPI **PRO** ZDRAVÍ

Canatura - Největší obchod s konopnými
produkty pro zdraví

www.canatura.com

Autorská práva vyhrazena