



STORZ & BICKEL GMBH & CO. KG



*Plenty*®


## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Przed użyciem urządzenia należy  
dokładnie przeczytać i zachować  
niniejszą instrukcję.

<b>Spis treści</b>	<b>Strona</b>
1. Przegląd produktów, .....	Serwis4
2. Objąsnienie symboli, .....	Zalecenia
.....	bezpieczeństwa6
2.1. Objąsnienie .....	symboli7
2.2. Zalecenia .....	bezpieczeństwa8
3. Przeznaczenie	10
4. Przegląd .....	roślin11
5. Czynniki wpływające na odparowanie .....	12
6. Generator gorącego powietrza .....	PLENTY13
6.1. Rozpakowanie	13
6.2. Podłączenie zasilania	
6.3. Zastosowanie i .....	działanie13
6.4. Przechowywanie	14
6.5. W razie .....	problemów14
6.6. Rozwiązywanie problemów	14
6.7. Utylizacja	14
7. Przekazanie do .....	eksploatacji
eksploatacja	15
7.1. Ogrzewanie	16
7.2. ....	Ustawienie temperatury17
8. Napętnianie .....	komory napętniania19
9. Zastosowanie	24


<b>Spis treści</b>	<b>Strona</b>
10. Demontaż, czyszczenie i montaż .....	26
10.1. Demontaż i ponowny montaż	
urządzenie do odparowywania PLENTY .....	26
10.2. Demontaż .....	ustnika27
10.3. Demontaż .....	pokrywykomory
napętniania	28
10.3.1. Czyszczenie węężownicy .....	chtłodzącej28
10.4. Demontaż .....	komory napętniania29
10.5. Montaż .....	komory napętniania29
11. Akcesoria	30
11.1. Reduktorkomory .....	napętniania30
11.2. Kapsułki dozujące i magazynek.....	31
12. Dane techniczne .....	34
13. Deklaracja .....	zgodności CE34
14. Gwarancja, Odpowiedzialność .....	35
14.1. Gwarancja	35
14.2. Odpowiedzialność	35
14.3. autorskie	36

## 1. PRODUKTOWANIE OBECN EJ MOŻLIWOŚCI PRZ



## 1. PRODUKTOWANIE AOBOWI ĄZUJĄCEGO POMIĘD

Jednostka odparowująca, składająca się z:



n  
a  
p  
e  
t  
n  
i  
a  
n  
i  
a

## 1. SERWIS

Należy sprawdzić, czy wszystkie elementy zostały uwzględnione. Jeśli nie, prosimy o informację Centrum Serwisowe Storz & Bickel.

W przypadku problemów technicznych, pytań dotyczących urządzenia, roszczeń gwarancyjnych i utylizacji urządzenia klienci w USA i Kanadzie powinni kontaktować się z następującym adresem:

Storz & Bickel America, Inc.  
1078 60th Street, Suite A  
Oakland, CA 94608, USA

Wszyscy pozostali klienci powinni skontaktować się z następującym adresem:

Storz & Bickel GmbH & Co. KG  
W Grubenäcker 5-9  
78532 Tuttlingen, Niemcy

## 2. ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, WYKORZYSTANIE



Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie i uważnie przeczytać poniższe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

urządzenia.

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi istotną część Vaporizera i musi zostać przekazana użytkownikowi.

Należy ściśle przestrzegać instrukcji podanych w niniejszej Instrukcji użytkownika, ponieważ są one niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy.

stallacja, użytkowanie i konserwacja Vaporizer.

Niniejszą broszurę należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej korzystać w przyszłości.

Aktualne instrukcje dotyczące korzystania z PLENTY można pobrać ze strony [www.storz-bickel.com](http://www.storz-bickel.com).

## 2. ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, WYKORZYSTANIE

### 2.1. Objasnienie symboli



Prosimy o dokładne przestrzeganie tych instrukcji!



**Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa !**  
Aby uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji oznaczonych tym symbolem.



**Uwaga/ Wskazówka!**  
Ten symbol zawsze zawiera informacje techniczne lub przydatne wskazówki.  
dotyczące Vaporizera.



Symbol producenta - obok symbolu znajduje się nazwa i adres producenta



Urządzenie zostało wprowadzone na rynek po 13 sierpnia 2005 r. Nie można go wyrzucać do zwykłych odpadów domowych. Znak X na pojemniku na śmieci oznacza, że produkt ten należy usuwać oddzielnie.



Symbol zgodności z normami UE:  
Producent potwierdza tym symbolem zgodność produktu jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi.



Testy bezpieczeństwa i produkcja monitorowana przez TUEV SUED zgodnie z IEC 60335-1, UL 499 i CAN/CSA 22.2 No. 64-M91.



**Ostrożnie! Gorące powierzchnie!**  
Nie należy dotykać części metalowych!



Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Chronić przed wilgocią i wilgocią.



odpowiedzialności w przypadku niepodjęcia tego środka zapobiegającego wypadkom.

## 2.2. Bezpieczeństwo Zalecenia

Materiały opakowaniowe (torby plastikowe, materiały styropianowe, pudełka itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ stanowią one potencjalne źródło zagrożenia.

Osoby wymagające pomocy muszą być stale nadzorowane podczas stosowania urządzenia. Osoby takie często nie doceniają występujących zagrożeń (np. uduszenie przewodem zasilającym), co stwarza ryzyko obrażeń.

Urządzenie zawiera małe części, które mogą zablokować drogi oddechowe i doprowadzić do zadławienia.

Dlatego Generator Gorącego Powietrza i akcesoria należy zawsze przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt.

Przed podłączeniem generatora gorącego powietrza należy upewnić się, że informacje podane na tabliczce znamionowej znajdującej się na tylnej stronie generatora gorącego powietrza są zgodne z zasilaniem sieciowym w miejscu instalacji.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do specjalisty o sprawdzenie, czy instalacja elektryczna jest zgodna z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.

Jeśli podczas pracy urządzenia wystąpią jakiegokolwiek problemy, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Generator gorącego powietrza należy obowiązkowo uziemić elektrycznie. Producent nie ponosi żadnej

miejscu, zabezpieczonym przed działaniem czynników atmosferycznych, od warunków atmosferycznych i w miejscu niedostępnym dla dzieci lub osób niewykwalifikowanych. Nie wolno go instalować w miejscach narażonych na wilgoć (takich jak łazienki itp.).

Przewód zasilający musi być rozwinięty na całej długości (należy unikać zwijania i nakładania przewodu zasilającego). Nie może być narażony na uderzenia i musi być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wolno go również przechowywać w pobliżu cieczy lub źródeł ciepła i nie może być uszkodzony. Nie należy mocno zwijać przewodu zasilającego, ciągnąć go za ostre krawędzie, zginać ani załamywać. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy skontaktować się z naszym Centrum Serwisowym w celu jego wymiany. Nigdy nie próbuj naprawiać przewodu zasilającego samodzielnie!

Nie zaleca się korzystania z wielu gniazdek i/lub przedłużaczy. zalecane. Jeśli jednak jest to absolutnie konieczne, należy stosować wyłącznie produkty z certyfikatem jakości (np. UL, IMQ, VDE), +S itd. ), pod warunkiem, że podana moc przekracza moc wymaganą (A=Amper) przez podłączone urządzenia.

Po użyciu Generator Gorącego Powietrza należy umieścić na stabilnej, płaskiej powierzchni. Należy używać wyłącznie w odpowiedniej odległości od źródeł ciepła (piekarników, pieców, kominków) oraz w miejscach, w których temperatura otoczenia nie może spaść poniżej +5°C (+41°F).

Generator Gorącego Powietrza należy przechowywać w suchym

Generatora Gorącego Powietrza nie należy używać w pobliżu łatwopalnych przedmiotów, takich jak zastony, obrusy czy papier.

Generator gorącego powietrza należy trzymać z dala od zwierząt domowych (np. chomików, myszy) i innych zwierząt, które mogłyby uszkodzić izolację przewodu zasilającego.

Generator gorącego powietrza nie może być naprawiany przez klienta. Nieprawidłowo wykonane naprawy bez użycia oryginalnych części zamiennych mogą okazać się niebezpieczne dla użytkownika.

Niebezpieczeństwo dla życia podczas otwierania generatora gorącego powietrza, ponieważ odsłonięte są elementy i połączenia znajdujące się pod napięciem.

Generatora Gorącego Powietrza nie wolno naprawiać ani transportować, gdy wtyczka zasilania jest podłączona do gniazdka.

Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć bezpośrednio za wtyczkę, nigdy za przewód zasilający.

Generatora Gorącego Powietrza nie wolno używać, gdy przewód zasilający jest uszkodzony.

Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów w urządzeniu.

Nie należy pozostawiać vaporizera bez nadzoru podczas pracy. Po użyciu należy wyłączyć grzałkę.

Szczeliny wentylacyjnych i wylotu gorącego powietrza z Generatora

Gorącego Powietrza nie wolno zamykać, zastaniać ani blokować podczas używania urządzenia ani podczas jego schładzania.

**Ostrożnie! Gorące powierzchnie!**

Gdy są gorące, nie należy dotykać odsłoniętego wymiennika ciepła w obrębie gwintu komory napełniania ani metalowego cylindra komory napełniania.

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Generator Gorącego Powietrza należy czyścić wyłącznie suchą ściereczką - lub wilgotną, jeśli jest to absolutnie konieczne. Nigdy nie należy zanurzać wytornicy gorącego powietrza w wodzie lub innej cieczy, ani czyścić jej bezpośrednim strumieniem wody lub pary.

Generatora Gorącego Powietrza nie wolno używać w wilgotnych lub mokrych warunkach.

Nie należy wystawiać generatora gorącego powietrza na działanie deszczu. Nie używać w łazience ani nad wodą.

Nigdy nie należy dotykać Generatora Gorącego Powietrza mokrymi lub wilgotnymi częściami ciała.

Nigdy nie należy używać wytornicy gorącego powietrza, gdy jest ona mokra lub wilgotna. Jeśli wytornica gorącego powietrza ulegnie zamoczeniu, musi zostać sprawdzona w naszym centrum serwisowym pod kątem uszkodzenia elementów elektrycznych.

Nie używać w atmosferze, w której istnieje ryzyko wybuchu lub zapałonu.

Nie wolno dopuścić do używania Vaporizera przez dzieci lub osoby

niewykwalifikowane.

Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów i części zamiennych firmy Storz & Bickel.





Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia ciała spowodowane przez nieodpowiednie, nieprawidłowe lub nieodpowiedzialne postępowanie. **ble use.**



Wymiennik ciepła wewnątrz komory napełniania Gwintowanie komory napełniania i cylindryczna komora napełniania są wykonane z metalu i nagrzewają się podczas pracy. Nie wolno ich dotykać, gdy są gorące!

**Ostrożnie! Gorąca powierzchnia!**

### 3. ZINTENDOWANE

Urządzenie PLENTY Vaporizer uwalnia frakcje lub aromaty z ziół i innych materiałów roślinnych wymienionych poniżej. Te substancje aromatyczne są uwalniane w wyniku waporyzacji przez ogrzane powietrze i mogą być bezpośrednio wdychane.

Urządzenie może być używane wyłącznie z zalecanymi środkami do waporyzacji. Użycie innych substancji może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Urządzenie PLENTY Vaporizer nie zostało zatwierdzone przez FDA.

Poniżej znajduje się przegląd roślin, które nadają się do waporyzacji w PLENTY Vaporizer.

Aromaty i substancje zapachowe z wymienionych poniżej materiałów roślinnych mogą być odparowywane.

Każde inne zastosowanie jest niewłaściwe i potencjalnie niebezpieczne.



### OSTRZEŻE

#### NIE:

W przypadku jakiegokolwiek wątpliwości natury medycznej należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Istnieje możliwość, że niektóre rośliny mogą wywołać reakcje alergiczne u użytkownika. Jeśli tak się stanie, zaleca się powstrzymanie się od stosowania

Nazwa rośliny	Nazwa botaniczna	zakładzie	temperatury
Eukaliptus	Eukaliptus globulus	liście	1 / 130°C (266°F)
Chmiel	Humulus lupulus	stożki	3 / 154°C (309°F)
Rumianek	Matriarca chamomilla	kwiaty	6 / 190°C (374°F)
Lawenda	Lavandula angustifolia	- kwiaty	1 / 130°C (266°F)
Cytryna	Melissa officinalis	liście	2 / 142°C (288°F)
Szałwia	Salvia officinalis	liście	6 / 190°C (374°F)
Tymianek	Thymus vulgaris	liście	6 / 190°C (374°F)
		zióło	

Należy stosować tylko te części roślin, które znajdują się na tej liście i które zostały sprawdzone zgodnie z przepisami europejskiej lub innej izby aptekarskiej pod względem autentyczności, czystości i obecności zarazków chorobotwórczych. Takie rośliny lub części roślin można kupić w aptekach.

Ważne jest, aby przestrzegać poniższych wskazówek w celu optymalnego ustawienia PLENTY Vaporizer z materiałem roślinnym w zależności od indywidualnych potrzeb.

Urządzenie PLENTY Vaporizer nie zostało zatwierdzone przez FDA.

Na ilość uwalnianych aromatów i substancji zapachowych mogą wpływać następujące czynniki:

1. Jakość: Ilość aromatu lub zapachu zawartego w danym materiale roślinnym, którą można zweryfikować.
2. Ilość: Ilość materiału do waporyzacji w komorze napełniania.
3. Powierzchnia: Im drobniej zmielona jest roślina, tym większa jest jej powierzchnia i tym więcej aromatów i substancji zapachowych może się uwolnić podczas cyklu waporyzacji.
4. Temperatura: Im wyższa temperatura, tym więcej aromatów i substancji zapachowych zostanie uwolnionych na raz.

Uwaga: Zwiększanie temperatury powinno być ostatecznością, ponieważ materiał roślinny smakuje bardziej prażony w wyższej temperaturze.

Ponieważ składniki roślinne są wypłukiwane w sposób łagodny, cykl odparowania można powtórzyć z tą samą zawartością w komorze napełniania. W zależności od czterech czynników opisanych powyżej, zawartość komory napełniania może być używana wielokrotnie, aż do całkowitego uwolnienia aromatów i substancji zapachowych.

Jeśli w najwyższej temperaturze nie wytwarza się już para, oznacza to, że materiał do waporyzacji jest całkowicie wyczerpany i należy go wymienić na nowy. Aby uzyskać najlepsze rezultaty aromatyzowania, zaleca się jednak wymianę materiału do waporyzacji przed tym momentem.

### 6.1. Rozpakowywanie

W pudełku znajdują się wszystkie elementy oraz instrukcja obsługi. Instrukcję obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Wyjąć generator gorącego powietrza i akcesoria z pudełka. Natychmiast po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy urządzenie do wytwarzania gorącego powietrza, akcesoria, kabel zasilający i wtyczka znajdują się w zestawie i działają prawidłowo. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek należy niezwłocznie poinformować sprzedawcę lub dostawcę.



Materiały opakowaniowe (torby plastikowe, styropian, pudełka itp.) należy trzymać z dala od

w zasięgu dzieci, ponieważ jest to potencjalne źródło zagrożenia.

Prosimy o pozbycie się materiałów opakowaniowych w odpowiedni i przyjazny dla środowiska sposób.

Zaleca się zachowanie oryginalnego opakowania na wypadek, gdyby było ono potrzebne w późniejszym czasie (transport, serwis Storz & Bickel Service Cent- er itp.).

### 6.2. Zasilanie Połączenie

Przed podłączeniem urządzenia Hot Air Generator należy upewnić się, że informacje podane na etykiecie typu urządzenia są zgodne z lokalnym napięciem zasilania.

Wszystkie elementy instalacji

elektrycznej muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami urzędowymi.

## 5. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA GORĄCE

Generator gorącego powietrza należy obowiązkowo uziemić elektrycznie. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niepodjęcia tego środka zapobiegającego wypadkom.

Ogrzany Vaporizer należy umieszczać wyłącznie na twardej, stabilnej powierzchni, a nie na miękkim lub wrażliwym na ciepło materiale.

Należy uważać, aby przewód zasilający nie został uszkodzony w wyniku zagięcia, zgniecenia lub pociągnięcia.

Nieprawidłowy montaż może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych, za które grozi odpowiedzialność cywilna.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności.

### 6.3. Zastosowanie i Działanie

Vaporizer ten został opracowany do odparowywania materiałów roślinnych wymienionych w przeglądzie roślin.

Każde inne zastosowanie jest niewłaściwe i potencjalnie niebezpieczne.

Użytkownik powinien zawsze postępować zgodnie z podanymi tu instrukcjami dotyczącymi użytkowania i konserwacji; urządzenie powinno być używane wyłącznie w pozycji siedzącej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów należy natychmiast wyłączyć

Generator Gorącego Powietrza i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Nie należy próbować samodzielnie usuwać usterki. Należy skontaktować się bezpośrednio z naszym centrum serwisowym.

Po użyciu urządzenia należy pozostawić je do ostygnięcia przed umieszczeniem go w magazynie.

## 6. WIELKOŚĆ GOSPODARSTW



#### 6.4. Przechowywanie

Generator Gorącego Powietrza należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i niedostępnym dla dzieci lub osób niewykwalifikowanych.

#### 6.5. W przypadku problemów z witrzyną

Natychmiast odłączyć przewód zasilający i upewnić się, że nikt nie będzie mógł ponownie podłączyć generatora gorącego powietrza do sieci zasilającej bez zauważenia tego faktu.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Umieść Generator Gorącego Powietrza w oryginalnym opakowaniu lub zapakuj go odpowiednio w inny materiał opakowaniowy i wyślij do naszego Centrum Serwisowego.

#### 6.6. Rozwiązywanie problemów

Należy upewnić się, że prąd jest włączony oraz że bezpiecznik (w skrzynce bezpieczników sieciowych) jest włączony i nie jest uszkodzony.



Jeśli poprzednie wskazówki nie przyniosą oczekiwanych rezultatów lub w przypadku innych usterek czy problemów Niewymienione tutaj elementy należy odłączyć od zasilania i natychmiast skontaktować się z naszym centrum serwisowym.



Nie wolno otwierać generatora gorącego powietrza! Bez specjalnych narzędzi i specjalistycznej wiedzy,

wszelkie próby otwarcia urządzenia spowodują jego uszkodzenie. Taka próba spowoduje unieważnienie roszczenia gwarancyjnego.

Nie należy podejmować prób samodzielnego usunięcia usterki. Należy niezwłocznie skontaktować się z naszym centrum serwisowym.

#### 6.7. Usuwanie

Jeśli po upływie okresu gwarancyjnego wytwornica gorącego powietrza zostanie uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej naprawę, nie należy jej po prostu wyrzucać. Ponieważ urządzenie jest wykonane z wysokiej jakości elementów, które można w całości poddać recyklingowi, należy je oddać do centrum recyklingu materiałów w swoim mieście lub przesać do naszego centrum serwisowego w celu utylizacji. należy je oddać do centrum recyklingu materiałów w swoim mieście lub przesać do naszego centrum serwisowego w celu utylizacji.

Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy



PLENTY Vaporizer należy umieszczać wyłącznie na twardej, żaroodpornej, płaskiej, stabilnej powierzchni, nigdy na powierzchniach miękkich lub materiałach łatwopalnych. Należy sprawdzić, czy napięcie zasilania odpowiada napięciu znamionowemu podanemu na obudowie. Przewód zasilający i wtyczka muszą być w nienagannym stanie. Imadło należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda (z uziemieniem).

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niepodjęcia tego środka zapobiegającego wypadkom.

Należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego, aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania.

## 7.1. Ogrzewanie Up



Włączyć urządzenie za pomocą przełącznika zasilania (zaleca się napełnienie i zamocowanie urządzenia).



Komora napełnienia i wężownica chłodząca przed rozgrzaniem generatora gorącego powietrza).

Włącznik zasilania świeci się, sygnalizując, że grzejnik działa. Jeśli został już aktywowany uchwyt zwalniający automatyczne wyłączenie, proces ogrzewania kończy się automatycznie.


W przeciwnym razie proces ogrzewania należy rozpocząć, naciskając pomarańczowy uchwyt zwalniający automatycznego wyłączenia.

Proces ogrzewania jest w toku, gdy świeci się pomarańczowa lampka kontrolna.

Żądaną temperaturę można ustawić za pomocą pokrętła regulacji temperatury. Rozgrzewanie wymiennika ciepła może trwać do 4 minut, w zależności od ustawionej temperatury.



Naciśnij dźwignię zwalniającą automatycznie





Skala temperatury parowania

## 7.2. Temperatura Ustawienie

Temperatura parowania może się wahać w stosunku do podanych wartości ze względu na procesy ogrzewania i chłodzenia w wymienniku ciepła.

Wybrać żądaną temperaturę za pomocą pokrętła regulatora bezpieczeństwa temperatury.



Wybierz temperaturę wyłączenie, aby aktywować proces ogrzewania

## 7. KOMISJA I OPERACJA

Generator gorącego powietrza PLENTY jest wyposażony w regulator bezpieczeństwa temperatury.

Po pierwszym uruchomieniu dźwigni automatycznego wyłączenia i osiągnięciu ustawionej temperatury proces ogrzewania zostaje zakończony, a grzałka wyłączona.

## 7. KOMISJA I OPERACJA



## 7. KOMISJA I OPERACJA

Jeżeli podczas pracy kotła PLENTY w dłoni zostanie naciśnięty uchwyt zwalnający automatyczne wyłączenie, ustawiony poziom temperatury zostanie automatycznie zachowany.

Po ostygnięciu zmieniacza ciepła nie nastąpi automatyczne ponowne nagrzewanie, lecz proces chłodzenia będzie kontynuowany do momentu ponownego naciśnięcia pomarańczowego przycisku automatycznego wyłączenia.

Gdy tylko zgaśnie pomarańczowa lampka kontrolna, ustawiona temperatura zostanie osiągnięta, a proces nagrzewania wymiennika ciepła zakończony. Po osiągnięciu żądanej temperatury zadanej można rozpocząć cykl odparowywania.

Bieżącą temperaturę można odczytać z termometru.

Jeśli podczas odparowywania temperatura spadnie, należy ponownie nacisnąć przycisk automatycznego wyłączenia, aby ponownie rozpocząć podgrzewanie.

**!** Z przyczyn technicznych nie jest możliwy pomiar temperatury w komorze napełniania.

podczas procesu inhalacji. Termometr mierzy temperaturę w wymienniku ciepła, a kalibracja reagująca wyświetla temperaturę rzeczywistą w komorze napełniania podczas inhalacji.




Dźwignia automatycznego wyłączenia może nie być zamocowana w położeniu aktywnym (np. przez stuknięcie w nią).

lub przyklejenia). Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane zmianami w urządzeniu lub mocowaniu uchwyty automatycznego wyłączenia.



Jeśli zamiast kłaść PLENTY na boku, wolisz trzymać go w pozycji stojącej, możesz

użyć szcztoki do czyszczenia jako podpórki, wkładając drewniany uchwyt w otwór na śrubę znajdujący się obok gumowej stopki, jak pokazano na rysunku.



Postawienie Generatora Gorącego Powietrza PLENTY


## 8. FILTROWANIE BURSZTYNU DO

Przekręcić korek komory napełniania w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zdjąć go z komory napełniania.

Komorę wlewową należy zawsze całkowicie wypełnić drobno rozdrobnionym lub zmielonym materiałem roślinnym.



Komorę wlewową należy zawsze napełniać do pełna do górnej krawędzi




Zdejmowanie pokrywy komory napełniania z wężownicą chłodzącą

Zdejmij nasadkę komory napełniania z cewką chłodzącą i ustnikiem z komory napełniania.




Komorę wlewową należy zawsze napełniać całkowicie aż do górnej krawędzi. Zapobiega to wydostawaniu się oparów.

Materiał parujący nie przesuwają się, gdy Generator Gorącego Powietrza nie jest utrzymywany w pozycji pionowej, co uniemożliwiłoby efektywną waporyzację, ponieważ gorące powietrze mogłoby wtedy ominąć materiał parujący.




correct  
wrong





*Całkowicie wypełniona komora pływakowa*

Komora napełnienia musi być zawsze całkowicie wypełniona, tak aby materiał do parowania nie mógł się przemieszczać, niezależnie od sposobu trzymania Generатора Gorącego Powietrza.




*Jednolity przepływ przez parowanie material*




*Napełnianie Komora napełniana tylko częściowo*

Jeśli komora napełnienia jest wypełniona tylko częściowo, materiał do odparowania może się przemieszczać; gorące powietrze omija wtedy materiał do odparowania, więc nie może dojść do odparowania.




*Tylko gorące powietrze; bez pary*






## prawidł owy



Komora napelniania wypelniona tylko częściowo,  
z kapieniem  
Podkładka umieszczona na górze

Jeśli komora napelniania nie ma być całkowicie wypelniona, zaleca się umieszczenie dołączonej podkładki ociekowej na ziółach, a następnie nakręcenie nasadki z cewką chłodzącą na komorę napelniania.



Jednolity przepływ przez parowanie  
materiat

Zapobiega to przesuwaniu się materiału parującego nawet wtedy, gdy komora napelniania jest tylko częściowo wypelniona, co zapewnia wydajne odparowanie.

Następnie przykręcić pokrywę komory napelniania z węzownicą chłodzącą z powrotem do komory napelniania.

**!** Należy uważać, aby nie przykręcić czarnej pokrywy komory napelniania do wymiennika ciepła.

er.

Tylko pomarańczowa komora napelniania jest przeznaczona do przykręcenia do wymiennika ciepła.

W przypadku zlekceważenia tego ostrzeżenia może dojść do odkształcenia korka komory napelniania.

**!** Należy uważać, aby sita nie były zasłaniane przez rośliny. Aby zapewnić optymalne

Zalecamy czyszczenie ekranów po każdym cyklu waporyzacji za pomocą dołączonej szczoteczki do czyszczenia.

Przykręć komorę napełniania z cewką chłodzącą i ustnikiem do generatora gorącego powietrza i podgrzej go. Dzięki temu zarówno komora napełniania, jak i materiał do waporyzacji zostaną wstępnie podgrzane, a waporyzacja może rozpoczynać się natychmiast po uruchomieniu procesu podgrzewania.



Jeśli po zakończeniu nagrzewania nie zostanie uruchomiony lub naciśnięty uchwyt zwalnający z funkcją automatycznego wyłączenia, wówczas urządzenie Hot Air Gen.



Przebiegnięciu ustawionej temperatury urządzenie ponownie się schłodzi.

#### Ostrożnie! Gorąca powierzchnia!

Po użyciu urządzenia PLENTY Vaporizer nie należy dotykać żadnych elementów komory napełniania.

Przed każdym użyciem, aby zapewnić do czasu ich ponownego schłodzenia, z wyjątkiem powierzchni fakturowanej i przewidzianych do tego celu uchwytów.

Gdy Generator Gorącego Powietrza osiągnie ustawioną temperaturę (lampa kontrolna urządzenia zgaśnie lub termometr wskaże żądaną temperaturę), można rozpocząć proces inhalacji.



Ogrzewanie generatora gorącego powietrza PLENTY

Chwyć ustnik między wargi i wykonuj powolne i równomierne wdechy przez kilka sekund.

Należy pamiętać o następujących kwestiach związanych z wytwarzaniem pary: im intensywniejsza para, tym większe osłabienie smaku.



Bardzo duże natężenie (gęstość) oparów może prowadzić do podrażnienia dróg oddechowych.

Wynika z koncentracji aromatów i substancji zapachowych.

W takim przypadku należy obniżyć temperaturę, aby zmniejszyć intensywność oparów.

PLENTY Vaporizer jest przeznaczony do bycia używane w pozycji siedzącej.



Urządzenia nie należy używać, jeśli użytkownik cierpi na schorzenia dróg oddechowych lub płuc. W zależności od strony

w zależności od gęstości, opary mogą podrażnić drogi oddechowe lub płuca, co może prowadzić do kaszlu.



Wdychaj tylko połowę ilości powietrza, którą normalnie jesteś w stanie zaczerpnąć. Wstrzymać oddech na kilka sekund.

a następnie powoli wydychaj powietrze. Wskazane jest świadome skoncentrowanie się na procesie oddychania.

Po odparowaniu należy wyłączyć Generator Gorącego Powietrza PLENTY, odłączyć

przewód zasilający i pozostawić urządzenie do ostygnięcia przed odłożeniem go na miejsce.

### 10.1. Demontaż i ponowny montaż jednostki odparowującej PLENTY



#### Urządzenie do odparowywania PLENTY

Należy odczekać, aż urządzenie do odparowywania ostygnąć przed demontażem.

Części składowe komory napelniania, w tym węzownica chłodząca i ustnik, muszą być dokładnie wyczyszczone. należy regularnie czyścić, aby zapewnić prawidłowe działanie i czysty smak.

Ze względów higienicznych konieczne jest również czyszczenie tych elementów, gdy urządzenie ma być używane przez inną osobę.

Do czyszczenia ręcznego należy używać alkoholi ściernych i ręczników papierowych lub bawełnianych albo ciepłej wody z płynem do mycia naczyń.




Czyszczenie ręczne przy użyciu alkoholu

Jednostkę parowania można łatwo zdemontować i ponownie zmontować.

do czyszczenia w ciągu kilku sekund. Strona Ustnik, komora wlewowa i nasadka elementy można również myć w zmywarce do naczyń.

(min. 90%) lub mydła do mycia naczyń. Można również zakupić wymienne węzownice chłodzące.



Nie należy zanurzać innych elementów plastikowych w etanolu lub alkoholu na dłużej niż godzinę.

Przedłużony kontakt z etanolem lub alkoholem może prowadzić do odbarwienia lub kruchości części plastikowych.

Po oczyszczeniu należy sprawdzić, czy wszystkie części nie mają uszkodzeń powierzchni, rozdarć, zmiękczeń lub stwardnień, zanieczyszczeń, zniekształceń i odbarwień, a uszkodzone części odłożyć na bok.

### 10.2. Demontaż ustnika

1. Wyciągnij ustnik i rurkę z cewki chłodzącej, delikatnie przekręcając.
2. Delikatnie przekręcając, zdejmij wężyk z ustnika.

Górny  
odcinek  
rury (długi)

Wężownica chłodząca

*Odciągnij ustnik od spirali chłodzącej.*

Zmontuj ponownie w odwrotnej kolejności.

Przed zmontowaniem należy odczekać, aż wszystkie elementy dobrze wyschną.

### 10.3. Demontaż wlewu paliwa Pokrywa komory




Wyciągnąć wężownicę chłodzącą z pokrywy komory napełniania, delikatnie ją przekręcając, a następnie zdjąć odcinek rurki z wężownicy chłodzącej.



Wyciągnąć wężownicę chłodzącą z pokrywy komory napełniania

**!** Wyciągnij górne sito z pokrywy komory napełniania od góry, używając (na przykład) uchwytu dołączonej szczotki do czyszczenia.



Wypchnij górny ekran za pomocą szczotki do czyszczenia.

Zmontuj ponownie w odwrotnej kolejności.

Górne sito należy ostrożnie wsunąć do przewidzianego w tym celu rowka. W przeciwnym razie do wężownicy chłodzącej mogą dostać się cząstki roślin, dlatego należy je zablokować, aby nie dopuścić do ich wdychania.


#### 10.3.1. Czyszczenie wężownicy chłodzącej

Umieść cewkę chłodzącą w szklance i zanurz ją całkowicie w alkoholu (etanolu), przykryj szklankę i pozostaw na noc do nasiąknięcia.

Powtarzać tę czynność, aż wnętrze wężownicy chłodzącej będzie całkowicie czyste, a następnie starannie wypłukać ją wodą.

**!** **Ostrzeżenie!** Alkohol jest łatwopalny i może łatwo ulec zapłonowi.

Zestawy nowych cewek chłodzących można zamówić na stronie [www.storz-bickel.com](http://www.storz-bickel.com).



### 10.4. Demontaż komory napełniania


Dolny ekran  
Komora napełniania  
Cylinder  
Komora napełniania  
Mieszkania

Wypchnąć sitownik komory napełniania do góry z obudowy komory napełniania.

Wypchnij cylinder komory napełniania


Wypchnij dolne sito do góry z cylindra komory napełniania.

Wysuń dolny ekran



10.5. Montaż komory napelniania  
ber

Włożyć cylinder komory napelniania do obudowy komory napelniania od góry i obrócić go tak, aby spłaszczone powierzchnie pozycjonujące znalazły się w przewidzianym położeniu w obudowie komory napelniania. Wepchnąć cylinder komory napelniania do środka, aż zatrzaśnie się w obudowie komory napelniania. Upewnić się, że powierzchnie pozycjonujące są prawidłowo zorientowane, jak pokazano na szczegółowej ilustracji.



*Cylinder komory napelniania, obudowa komory napelniania, powierzchnie pozycjonujące*

Włóż sito do komory napelniania od góry.

Nakręć nasadkę komory napelniania z cewką chłodzącą i ustnikiem na komorę napelniania.

## 11.1. Komora wlewowa Reduktor




Reduktor komory napełniania jest odpowiedni do waporyzacji małych ilości materiału roślinnego,

który jest dostępny jako akcesorium, wraz z kapsułkami dozującymi. Do odparowywania niewielkich ilości olejków aromatycznych należy dodatkowo użyć małej podkładki Drip Pad.


Reduktor komory napełniania jest wstawiany zamiast cylindra komory napełniania (patrz rozdział 10.4. "Demontaż komory napełniania" i 10.5. "Montaż komory napełniania"; od strony 29).

## Napełnianie reduktora komory napełniania zmielonym materiałem roślinnym


Reduktor komorowy może być bezpośrednio napełniany zmielonym materiałem roślinnym. Kapsułki dozujące zawierające zmielony materiał roślinny mogą być również wkładane do reduktora komory napełniania.



*Napełnić Reduktor Komory Napełniania bezpośrednio zmielonym materiałem roślinnym lub napełnioną Kapsułką Dozującą.*



## Napełnianie komory napełniania Reduktor



## z olejkami aromatycznymi

Do reduktora komory napełniania należy włożyć albo mały wkład ociekacza (o wymiarach 15 x 5 mm), albo kapturek dozujący zawierający wkład ociekacza (o wymiarach 13 x 6 mm).

*Włóż mały wkład kropłowy bezpośrednio do reduktora komory napełniania lub kapsułkę*



*dozującą wyposażoną w wkład kropłowy.*

Należy uważać, aby nie przepięć kropłomierza. Może ona pomieścić do 5 kropli.

## 11.2. Kapsułki dozujące i Magazyn Reduktor

*Kapsułki dozujące z magazynkiem*

Dzięki Kapsułkom Dozującym, które są dostępne jako akcesoria, można wcześniej wysypać do Kapsuł Dozujących zmielony materiał roślinny lub olejki aromatyczne za pomocą podkładek kroplujących i przechowywać je w Magazynie. Ułatwia to obsługę.

## Napełnianie kapsułek dozujących mielonym materiałem roślinnym

Materiał roślinny należy zmielić najpierw za pomocą dołączonego młynka do ziół.

Kapsułki dozujące mogą być wypelnione zmielonym materiałem roślinnym w każdej kapsułce i przechowywane w Magazynie jako rezerwa.


*Kapsułka dozująca z usuniętą nasadką*




Rozdrobnij materiał roślinny i napełnij Kapsułkę Dozującą za pomocą nasadki magazynowej (lejka).

*Kapsułka dozująca podczas napełniania  
Zakrętka magazynka (lejka)*

Założ nakrętkę na Kapsułkę Dozującą. Powtarzaj proces napełniania, aż do uzyskania pożądanej ilości Kapsulek Dozujących i włóż je do Magazyneu. Magazynek może pomieścić do 8 Kapsulek Dozujących.





*Mocowanie pokrywy magazynka*

Po wypełnieniu kapsułek dozujących załóż nasadkę magazynka i zamknij ją, przekręcając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

#### Napełnianie dozujących kapsułek aromatycznymi olejkami

Kapsułki dozujące z dotaczną wkładką ociekową, dostępne jako akcesoria, można napełnić olejkami aromatycznymi i przechowywać w Magazynie.




*Kapsułka dozująca ze zdjętą nasadką i włożoną podkładką do kroplówki*



Należy uważać, aby nie przepelnić kroplomierza. Może

Załóż nakrętkę na Kapsułkę Dozującą. Powtarzaj proces napełniania, aż do uzyskania pożądanej ilości Kapsułek Dozujących i włóż je do Magazynu. Magazynek może pomieścić do 8 Kapsułek Dozujących.



*Włożenie kapsułek do Kropli.*


#### Wprowadzanie kapsułek dozujących

Po pierwsze, zamiast cylindra komory napełniania należy włożyć reduktor komory napełniania, który również jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe (patrz rozdziały 10.4. "Demontaż komory napełniania" i 10.5. "Montaż komory napełniania", str. 29 i następne), a następnie włożyć kapsułki dozujące do reduktora komory napełniania.



*Mocowanie pokrywy magazynka*

Po wypełnieniu kapsułek dozujących załóż nasadkę magazynka i zamknij ją, przekręcając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.



*Kapsułka dozująca włożona do wlewu Reduktor komorowy*

Następnie ponownie przykręcić pokrywę komory napełniania.

*Nakrętka komory napelniania*

Reduktor komory napelniania może być również napelniany bezpośrednio (bez kapsułki dozującej), patrz Rozdział 11.1. "Reduktor komory napelniania", str. 30.

## 12 . SPECYFIKA TECHNICZNA

### Napięcie:

220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
lub 100 - 120 V / 50 - 60 Hz

Specyfikacja napięcia znajduje się na tabliczce znamionowej wytwornicy gorącego powietrza PLENTY.

Moc wymagana przez PLENTY: 110 W

### Temperatura odparowania:

regulowana w zakresie ok.  
130° C - 202° C / 266° F -  
396° F

Wymiary: 20,0 x 15,5 x 6,0 cm  
(7,9 x 6,1 x 2,4 cala)

Masa: ok. 0,7 kg (1,5 lb)

Kategoria bezpieczeństwa I  
(uziemiające elektryczne)

Aby odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej, należy wyjąć wtyczkę.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych.

### Patenty i wzory:

www.storz-bickel.com/patents

### Producent:

Storz & Bickel GmbH & Co. KG  
W Grubenäcker 5-9  
78532 Tuttlingen, Niemcy

## 13 . DEKLARACJA WSPÓLZALEŻNOŚCI

Urządzenia są zgodne z następującymi wymaganiami Dyrektywy WE:

Dyrektywa niskonapięciowa  
73/23/EWG

Kompatybilność elektromagnetyczna  
89/336/EWG

## 14 . WOJOWNICZOŚĆ, LI CZEBNÓŚĆ

klient udowodni, że

### 14.1. Gwarancja

Storz & Bickel GmbH & Co. KG oraz Storz & Bickel America Inc. jako sprzedawca niniejszym gwarantują klientowi, że produkt będzie wolny od wad zgodnie ze specyfikacją prawa niemieckiego oraz zgodnie z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi (OWH), na których opiera się umowa zakupu. Ponadto gwarantujemy, że nasz produkt PLENTY będzie wolny od wad przez okres trzech lat. Oczywiście firma Storz & Bickel będzie podlegała obowiązki gwarancyjnemu tylko wtedy, gdy klient zakupił produkty bezpośrednio od nas. Jeśli produkty są nabywane od osób trzecich, roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone wyłącznie wobec tych osób trzecich, a firma Storz & Bickel nie może udzielić żadnych informacji na temat treści takich roszczeń.

W celu wyjaśnienia, chcielibyśmy jeszcze raz zaznaczyć, że gwarancja ~~dotyczy~~ wyłącznie usunięcia wad początkowych, które powstały pomimo prawidłowego użytkowania produktu, z uwzględnieniem niniejszej instrukcji obsługi i dalszych informacji przekazanych użytkownikom. Zwykłe zużycie produktów nie jest uznawane za wadę w rozumieniu prawa gwarancyjnego. Jeśli klient zlecił osobom trzecim wykonanie konserwacji lub naprawy produktu lub jeśli klient korzysta z produktów zewnętrznych, zobowiązania gwarancyjne firmy Storz & Bickel istnieją tylko wtedy, gdy

usterka nie została spowodowana  
użyciem usługi zewnętrznej lub  
produktu zewnętrznego.

Firma Storz & Bickel podejmie  
według własnego uznania decyzję o  
usunięciu wady objętej prawem  
gwarancyjnym poprzez naprawę lub  
poprzez dostarczenie klientowi  
nowego produktu.

Wszelkie roszczenia gwarancyjne  
należy kierować na adres Storz &  
Bickel GmbH, In Grubenäck- er 5-9,  
78532 Tuttlingen. Klienci  
amerykańscy i kanadyjscy powinni  
kierować roszczenia gwarancyjne  
do Storz & Bickel America Inc. 1078  
60th Street, Suite A, Oakland, CA  
94608. Prosimy o przesłanie do nas  
kompletnego, niezmontowanego,  
wadliwego wyrobu wraz z fakturą.  
Należy użyć opakowania  
zewnętrznego, które zapobiegnie  
uszkodzeniom podczas transportu.

W celu uniknięcia  
nieporozumień pragniemy  
zauważyć, że wszelkie informacje o  
naszych produktach zawarte w  
niniejszej instrukcji obsługi lub w  
i n n y c h d o k u m e n t a c h  
nie stanowią gwarancji właściwości  
ani trwałości, chyba że wyraźnie  
powołaliśmy się na gwarancję takich  
właściwości lub trwałości.

#### 14.2. Odpowiedzialność

Firma Storz & Bickel ponosi  
odpowiedzialność za wszelkie  
szkody wyrządzone klientowi przez  
nasze produkty zgodnie z prawem  
niemieckim oraz zgodnie z naszymi  
OWH. W odstępstwie od powyższych

postanowień  
odpowiadamy tylko za  
szkody spowodowane  
umyślnym działaniem lub  
rażącym zaniedbaniem,  
chyba że

takie szkody wiążą się ze śmiercią, uszkodzeniem ciała lub uszczerbkiem na zdrowiu, lub jeśli in- jury jest związane z kardynalnym zobowiązaniem umownym. W takich przypadkach ponosimy również odpowiedzialność wobec klienta z tytułu zwykłego zaniedbania.

### 14.3. Prawa autorskie

Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim i nie może być wykorzystywany w całości lub w części zgodnie z § 15 i nast. UrhG (niemiecka ustawa o prawie autorskim) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Storz & Bickel.



STO  
RZ &  
BICK  
EL  
GMB  
H &  
CO.  
KG

In  
Grube  
näcke  
r 5-9 -  
78532  
Tuttli  
ngen/  
Niemc  
y

[www.storz-bickel.com](http://www.storz-bickel.com)





[MagicVaporizers](#) - najlepszy w Europie sklep z vaporizerami

- Najniższe ceny
- Najszybsza wysyłka
- Najbardziej zaufana gwarancja

